




今日多かった悪い事例  
この線をホチキスで打ち込んでしまった。うらのため見えない。



コントローラ部実態配線



コントローラ部回路



モーター部回路

工作教室 リモコンカー